


## 2450DM40A1575E

කොටස් අංකය:	2450DM40A1575E
නිෂ්පාදකයා / වෙළඳ නාමය:	Johanson Technology
නිෂ්පාදනය විස්තරය	RF DIPLEXER 1.575GHZ/2.45GHZ
දත්ත පොත:	
රෝහල් තත්වය	නිදහස් / RoHS අනුකූලත්වයෙන් නොමිලේ
තොග කොන්දේසි	51325 pcs stock
නැව්ගත කරන්න	හොංකොං
නැව්ගත කිරීමේ මාර්ගය	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



රූපය නිරූපණය විය හැකිය. නිෂ්පාදන විස්තර සඳහා පිරිවිතර බලන්න.

**මිල ගණන් ඉල්ලුම් කිරීම**

### 2450DM40A1575E වර්ගයේ පිරිවිතර

කොටස් අංකය	2450DM40A1575E
නිෂ්පාදක	Johanson Technology
විස්තර	RF DIPLEXER 1.575GHZ/2.45GHZ
නිදහස් තත්වයේ / ROHS තත්වය	නිදහස් / RoHS අනුකූලත්වයෙන් නොමිලේ
ප්රමාණය කොපමණද	51325 pcs
දත්ත පත	
මාලාවක්	-
ආපසු හැරීම (අඩු කලාප / ඉහළ බැන්ඩ්)	10dB / 10dB
ඇසුරුම් කිරීම	Cut Tape (CT)
වෙනත් නම්	712-1562-1
ස්ථාපන වර්ගය	Surface Mount
තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL)	1 (Unlimited)
අඩු තරංග ආවරණ (මිනිත්තු MAX DB)	50.00dB / -
නිදහස් තත්වයේ / ROHS තත්වය	Lead free by exemption / RoHS Compliant
අඩු තරංග ආවරණ (මිනිත්තු MAX DB)	30.00dB / -
සංඛ්යාත පරාසය (අඩු / ඉහළ)	1.574GHz ~ 1.576GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz
විස්තරාත්මක සටහන	RF Diplexor 1.574GHz ~ 1.576GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz

### සබැඳි ඇමිණුම්

Johanson Technology 2450DM40A1575E	2450DM40A1575E බෙදහරින්නා	2450DM40A1575E සැපයුම්කරු
2450DM40A1575E මිල	2450DM40A1575E පික්වර්ස්	2450DM40A1575E රූපය
2450DM40A1575E PDF දත්ත ගබඩාව	2450DM40A1575E දත්ත ගබඩාව බාගත කරන්න	2450DM40A1575E Datasheet
2450DM40A1575E කොටස්	AAA මිලදී ගන්න	Johanson Technology 2450DM40A1575E මිලදී ගන්න
Johanson Technology 2450DM40A1575E	Johanson Technology සපයන්නා	Johanson Technology බෙදහරින්නා
Johanson Technology 2450DM40A1575E	Johanson 2450DM40A1575E	Johanson Technology Inc. 2450DM40A1575E

### ආශ්රිත නිෂ්පාදන

<p><b>2450CMG86980002</b> නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions විස්තර: MANUAL RESET THERMOSTAT ගබඩාවේ ඇත: 5913 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>2450DP15D5400E</b> නිෂ්පාදකයින්: Johanson Technology විස්තර: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 331084 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>2450DP15E5400E</b> නිෂ්පාදකයින්: Johanson Technology විස්තර: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 1206 ගබඩාවේ ඇත: 237478 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>2450DP15F5400E</b> නිෂ්පාදකයින්: Johanson Technology විස්තර: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 3520 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>2450DP15A5512E</b> නිෂ්පාදකයින්: Johanson Technology විස්තර: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 273914 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>2450CMG82090129</b> නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions විස්තර: MANUAL RESET THERMOSTAT ගබඩාවේ ඇත: 5789 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>2450CMG81840033</b> නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions විස්තර: MANUAL RESET THERMOSTAT ගබඩාවේ ඇත: 5347 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>2450DM41A5400</b> නිෂ්පාදකයින්: Johanson Technology විස්තර: RF DIPLEXER MODULE ගබඩාවේ ඇත: 6443 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>2450CMG81840032</b> නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions විස්තර: MANUAL RESET THERMOSTAT ගබඩාවේ ඇත: 3507 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>2450CP05A5400T</b> නිෂ්පාදකයින්: Johanson Technology විස්තර: RF DIPLEXER 0202 4 LEAD ගබඩාවේ ඇත: 180076 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>2450CMN80821029</b> නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions විස්තර: MANUAL RESET THERMOSTAT ගබඩාවේ ඇත: 6610 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>2450DP15B5512E</b> නිෂ්පාදකයින්: Johanson Technology විස්තර: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 6736 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>