

Tamura

LA02P054S03

කොටස් අංකය:
 නිෂ්පාදකයා / වෙළඳ නාමය:
 නිෂ්පාදනය විස්තරය
 දත්ත පොත:
 රෝහල් තත්ත්වය
 නොග කොන්දේසි
 නැව්ගත කරන්න
 නැව්ගත කිරීමේ මාර්ගය

LA02P054S03
 Tamura
 SENSOR
 1.LA02P054S03.pdf
 2.LA02P054S03.pdf
 නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම
 6509 pcs stock
 හොංකොං
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



මිල ගණන් ඉල්ලුම් කිරීම

රූපය නිරූපණය විය හැකිය. නිෂ්පාදන විස්තර සඳහා පිරිවිතර බලන්න.

LA02P054S03 වර්ගයේ පිරිවිතර

කොටස් අංකය	LA02P054S03
නිෂ්පාදකයා	Tamura
විස්තර	SENSOR
නිදහස් තත්ත්වයේ / ROHS තත්ත්වය	නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම
ප්රමාණය කොපමණද	6509 pcs
දත්ත පත	1.LA02P054S03.pdf 2.LA02P054S03.pdf
VOLTAGE - සැපයුම	2.97 V ~ 3.63 V
මාලාවක්	LA02P
සංවේදනය වර්ගය	Hall Effect, Open Loop
සංවේදිතාව	24.5mV/A
ප්රතිචාර කාලය	1µs
ධිරවිකරණය	Bidirectional
ඇසුරුම් කිරීම	Bulk
ඇසුරුම / තටු	Module
නිමැවුම	Ratiometric, Voltage
වෙනත් නම්	9-LA02P054S03ZY MT7417
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය	-40°C ~ 100°C
සංඥා ගණන	1
ස්ථාපන වර්ගය	Through Hole
රේඛීයතාව	±1%
නිදහස් තත්ත්වයේ / ROHS තත්ත්වය	Lead free / RoHS Compliant
සංඛ්‍යාතය	DC ~ 300kHz
මිනුම්	AC/DC
විස්තරාත්මක සටහන	Current Sensor 54A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
ධාරාව - සැපයුම (උපරිම)	10mA
වත්මන් සංවේදක	54A
නිරවද්යතාව	±1%

සබැඳි ඇමිණුම්

Tamura LA02P054S03	LA02P054S03 බෙදහරින්න	LA02P054S03 සැපයුම්කරු
LA02P054S03 මිල	LA02P054S03 පින්වර්ස්	LA02P054S03 රූපය
LA02P054S03 PDF දත්ත ගබඩාව	LA02P054S03 දත්ත ගබඩාව බාගත කරන්න	LA02P054S03 Datasheet
LA02P054S03 කොටස්	AAA මිලදී ගන්න	Tamura LA02P054S03 මිලදී ගන්න
Tamura LA02P054S03	Tamura සපයන්න	Tamura බෙදහරින්න
Tamura LA02P054S03		

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

<p>LA02P035S03 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 8292 pcs RFQ</p>	<p>LA03P054S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 6318 pcs RFQ</p>
<p>LA02P085S03 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 6260 pcs RFQ</p>	<p>LA01P170S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 4602 pcs RFQ</p>
<p>LA03P035S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 8318 pcs RFQ</p>	<p>LA03P021S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 8061 pcs RFQ</p>
<p>LA050URD32LI1800 නිෂ්පාදකයින්: Hamlin / Littelfuse විස්තර: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT ගබඩාවේ ඇත: 153 pcs RFQ</p>	<p>LA02P021S03 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 8433 pcs RFQ</p>
<p>LA03P085S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 6500 pcs RFQ</p>	<p>LA01P054S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 8000 pcs RFQ</p>
<p>LA01P085S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 7438 pcs RFQ</p>	<p>LA01P046S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 6605 pcs RFQ</p>