



Tamura

LA01P054S05

කොටස් අංකය:
 නිෂ්පාදකයා / වෙළඳ නාමය:
 නිෂ්පාදනය විස්තරය
 දත්ත පොත:
 රෝහල් තත්වය
 නොග කොන්දේසි
 නැව්ගත කරන්න
 නැව්ගත කිරීමේ මාර්ගය

LA01P054S05
 Tamura
 SENSOR
[1.LA01P054S05.pdf](#)
[2.LA01P054S05.pdf](#)
 නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම
 8000 pcs stock
 හොංකොං
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

මිල ගණන් ඉල්ලුම් කිරීම



රූපය නිරූපණය විය හැකිය. නිෂ්පාදන විස්තර සඳහා පිරිවිතර බලන්න.

LA01P054S05 වර්ගයේ පිරිවිතර

කොටස් අංකය	LA01P054S05
නිෂ්පාදක	Tamura
විස්තර	SENSOR
නිදහස් තත්වයේ / ROHS තත්වය	නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම
ප්රමාණය කොපමණද	8000 pcs
දත්ත පත	1.LA01P054S05.pdf 2.LA01P054S05.pdf
VOLTAGE - සැපයුම	4.5 V ~ 5.5 V
මාලාවක්	LA01P
සංවේදනය වර්ගය	Hall Effect, Open Loop
සංවේදිතාව	40mV/A
ප්රතිචාර කාලය	1µs
ධිරවිකරණය	Bidirectional
ඇසුරුම් කිරීම	Bulk
ඇසුරුම / තටු	Module
නිමැවුම	Ratiometric, Voltage
වෙනත් නම්	9-LA01P054S05ZY MT7412
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය	-40°C ~ 90°C
සංඥා ගණන	1
ස්ථාපන වර්ගය	Through Hole
රේඛිතතාව	±1%
නිදහස් තත්වයේ / ROHS තත්වය	Lead free / RoHS Compliant
සංඛ්‍යාතය	DC ~ 400kHz
මිනුම්	AC/DC
විස්තරාත්මක සටහන	Current Sensor 54A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
ධාරාව - සැපයුම (උපරිම)	10mA
වත්මන් සංවේදක	54A
නිරවද්යතාව	±1%

සබැඳි ඇමිණුම්

Tamura LA01P054S05	LA01P054S05 බෙදහරින්න	LA01P054S05 සැපයුම්කරු
LA01P054S05 මිල	LA01P054S05 පින්වර්ස්	LA01P054S05 රූපය
LA01P054S05 PDF දත්ත ගබඩාව	LA01P054S05 දත්ත ගබඩාව බාගත කරන්න	LA01P054S05 Datasheet
LA01P054S05 කොටස්	AAA මිලදී ගන්න	Tamura LA01P054S05 මිලදී ගන්න
Tamura LA01P054S05	Tamura සපයන්න	Tamura බෙදහරින්න
Tamura LA01P054S05		

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

<p>LA02P035S03 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 8292 pcs RFQ</p>	<p>LA01M041S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 7112 pcs RFQ</p>
<p>LA02P054S03 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 6509 pcs RFQ</p>	<p>LA02P021S03 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 8433 pcs RFQ</p>
<p>LA01M032S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 7127 pcs RFQ</p>	<p>LA01P170S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 4602 pcs RFQ</p>
<p>LA01P085S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 7438 pcs RFQ</p>	<p>LA02P085S03 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 6260 pcs RFQ</p>
<p>LA01M035S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 8381 pcs RFQ</p>	<p>LA01M021S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 8400 pcs RFQ</p>
<p>LA01P046S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 6605 pcs RFQ</p>	<p>LA01P035S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 7069 pcs RFQ</p>