


Tamura

LA03P054S05

කොටස් අංකය:
 නිෂ්පාදකයා / වෙළඳ නාමය:
 නිෂ්පාදනය විස්තරය
 දත්ත පොත:
 රෝහල් තත්වය
 නොග කොන්දේසි
 නැව්ගත කරන්න
 නැව්ගත කිරීමේ මාර්ගය

LA03P054S05
 Tamura
 SENSOR
 1.LA03P054S05.pdf
 2.LA03P054S05.pdf
 නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම
 6318 pcs stock
 හොංකොං
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



රූපය නිරූපණය විය හැකිය. නිෂ්පාදන විස්තර සඳහා පිරිවිතර බලන්න.

මිල ගණන් ඉල්ලුම් කිරීම

LA03P054S05 වර්ගයේ පිරිවිතර

කොටස් අංකය	LA03P054S05
නිෂ්පාදක	Tamura
විස්තර	SENSOR
නිදහස් තත්වයේ / ROHS තත්වය	නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම
ප්රමාණය කොපමණද	6318 pcs
දත්ත පත	1.LA03P054S05.pdf 2.LA03P054S05.pdf
VOLTAGE - සැපයුම	4.5 V ~ 5.5 V
මාලාවක්	LA03P
සංචිත වර්ගය	Hall Effect, Open Loop
සංවේදීතාව	40mV/A
ප්රතිචාර කාලය	1µs
ධිරවිකරණය	Bidirectional
ඇසුරුම් කිරීම	Bulk
ඇසුරුම / තටු	Module
නිමැවුම	Ratiometric, Voltage
වෙනත් නම්	9-LA03P054S05ZY MT7421
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය	-40°C ~ 110°C
සංඥා ගණන	1
ස්ථාපන වර්ගය	Through Hole
රේඛීයතාව	±1%
නිදහස් තත්වයේ / ROHS තත්වය	Lead free / RoHS Compliant
සංඛ්‍යාතය	DC ~ 300kHz
මිනුම්	AC/DC
විස්තරාත්මක සටහන	Current Sensor 54A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
ධාරාව - සැපයුම (උපරිම)	11mA
වත්මන් සංවේදක	54A
නිරවද්යතාව	±0.5%

සබැඳි ඇමිණුම්

Tamura LA03P054S05	LA03P054S05 බෙදහරින්න	LA03P054S05 සැපයුම්කරු
LA03P054S05 මිල	LA03P054S05 පින්වර්ස්	LA03P054S05 රූපය
LA03P054S05 PDF දත්ත ගබඩාව	LA03P054S05 දත්ත ගබඩාව බාගත කරන්න	LA03P054S05 Datasheet
LA03P054S05 කොටස්	AAA මිලදී ගන්න	Tamura LA03P054S05 මිලදී ගන්න
Tamura LA03P054S05	Tamura සපයන්න	Tamura බෙදහරින්න
Tamura LA03P054S05		

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

<p>LA050URD32TTI1800 නිෂ්පාදකයින්: Hamlin / Littelfuse විස්තර: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT ගබඩාවේ ඇත: 125 pcs RFQ</p>	<p>LA050URD33TTI2500 නිෂ්පාදකයින්: Hamlin / Littelfuse විස්තර: FUSE SQUARE 2.5KA 500VAC RECT ගබඩාවේ ඇත: 97 pcs RFQ</p>
<p>LA050URD33LI2500 නිෂ්පාදකයින්: Hamlin / Littelfuse විස්තර: FUSE SQUARE 2.5KA 500VAC RECT ගබඩාවේ ඇත: 118 pcs RFQ</p>	<p>LA02P021S03 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 8433 pcs RFQ</p>
<p>LA03P085S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 6500 pcs RFQ</p>	<p>LA02P085S03 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 6260 pcs RFQ</p>
<p>LA02P035S03 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 8292 pcs RFQ</p>	<p>LA03P035S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 8318 pcs RFQ</p>
<p>LA03P021S05 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 8061 pcs RFQ</p>	<p>LA055URD32LI1400 නිෂ්පාදකයින්: Hamlin / Littelfuse විස්තර: FUSE SQUARE 1.4KA 550VAC RECT ගබඩාවේ ඇත: 181 pcs RFQ</p>
<p>LA02P054S03 නිෂ්පාදකයින්: Tamura විස්තර: SENSOR ගබඩාවේ ඇත: 6509 pcs RFQ</p>	<p>LA050URD32LI1800 නිෂ්පාදකයින්: Hamlin / Littelfuse විස්තර: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT ගබඩාවේ ඇත: 153 pcs RFQ</p>