



AVX Corporation

CP0805B1890AWTR

කොටස් අංකය:
 නිෂ්පාදකයා / වෙළඳ නාමය:
 නිෂ්පාදනය විස්තරය
 දත්ත පොත:
 රෝහල් තත්වය
 තොග කොන්දේසි
 නැව්ගත කරන්න
 නැව්ගත කිරීමේ මාර්ගය

CP0805B1890AWTR
 AVX Corporation
 RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805
 CP0805B1890AWTR.pdf
 Lead / RoHS නොගැලපේ
 307146 pcs stock
 පොංකොං
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

මිල ගණන් ඉල්ලුම් කිරීම

රූපය නිරූපණය විය හැකිය. නිෂ්පාදන විස්තර සඳහා පිරිවිතර බලන්න.

CP0805B1890AWTR වර්ගයේ පිරිවිතර

කොටස් අංකය	CP0805B1890AWTR
නිෂ්පාදක	AVX Corporation
විස්තර	RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805
නිදහස් තත්වයේ / ROHS තත්වය	Lead / RoHS නොගැලපේ
ප්රමාණය කොපමණද	307146 pcs
දත්ත පත	CP0805B1890AWTR.pdf
සැපයුම්කර උපාංගය ඇසුරුම	0805
මාලාවක්	-
ආපසු හැරීම	-25dB
බලය - මැක්ස්	3W
ඇසුරුම් කිරීම	Tape & Reel (TR)
ඇසුරුම / තට්ටු	0805 (2012 Metric)
තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL)	1 (Unlimited)
නිදහස් තත්වයේ / ROHS තත්වය	Contains lead / RoHS non-compliant
හුදෙකලාව	-25dB
ඇතුළත් කිරීමේ අලාභය	0.3dB
සංඛ්යාතය	1.88GHz ~ 1.9GHz
විස්තරාත්මක සටහන	RF Directional Coupler DECT 1.88GHz ~ 1.9GHz 15 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
සම්බන්ධක සාධකය	15 ± 1dB
කප්ලර් වර්ගය	Standard
අයදුම්පත්	DECT

සබැඳි ඇමිණුම්

AVX Corporation CP0805B1890AWTR	CP0805B1890AWTR බෙදහරින්නා	CP0805B1890AWTR සැපයුම්කරු
CP0805B1890AWTR මිල	CP0805B1890AWTR පික්චර්ස්	CP0805B1890AWTR රූපය
CP0805B1890AWTR PDF දත්ත ගබඩාව	CP0805B1890AWTR දත්ත ගබඩාව බාගත කරන්න	CP0805B1890AWTR Datasheet
CP0805B1890AWTR කොටස්	AAA මිලදී ගන්න	AVX Corporation CP0805B1890AWTR මිලදී ගන්න
AVX Corporation CP0805B1890AWTR	AVX Corporation සපයන්නා	AVX Corporation බෙදහරින්නා
AVX Corporation CP0805B1890AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1890AWTR	

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

<p>CP0805B1907AWTR නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation විස්තර: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 275429 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1842CWTR නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation විස්තර: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 244149 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1880BWTR නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation විස්තර: RF DIR COUPLER 1.895-1.91GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 306200 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1916CWTR නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation විස්තර: RF DIR COUPLER 1.916GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 277806 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1842BWTR නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation විස්තර: RF DIR COUPLER 1.885-1.88GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 303740 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1890CWTR නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation විස්තර: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 236269 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1890BWTR නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation විස්තර: RF DIR COUPLER 1.85-1.9GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 286791 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1880AWTR නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation විස්තර: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 252234 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1907BWTR නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation විස්තර: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 292009 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1842AWTR නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation විස්තර: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 242457 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1880CWTR නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation විස්තර: RF DIR COUPLER 1.895-1.91GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 254080 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1950CWTR නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation විස්තර: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0805 ගබඩාවේ ඇත: 311049 pcs</p> <p>RFQ</p>

