

MACOM
Partners from RF to Light

Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

MACP-011035

කොටස් අංකය:
නිෂ්පාදකයා / වෙළඳ නාමය:
නිෂ්පාදකයා විස්තරය
දත්තපොත:
රෝහල් තත්වය
ගොනු කොන්දේසි
නැව්ගත කරන්න
නැව්ගත කිරීමේ මාර්ගය

MACP-011035
Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
 MACP-011035.pdf
 නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම
31816 pcs stock
හොංකොං
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



මිල ගණන් ඉල්ලුම් කිරීම

රූපය නිරූපණය විය හැකිය. නිෂ්පාදන විස්තර සඳහා පිරිවිතර බලන්න.

MACP-011035 වර්ගයේ පිරිවිතර

කොටස් අංකය	MACP-011035
නිෂ්පාදකයා	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
විස්තර	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
නිදහස් තත්වයේ / ROHS තත්වය	නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම
ප්රමාණය කොපමණද	31816 pcs
දත්ත පත	MACP-011035.pdf
සැපයුම්කරු උපාංගය ඇසුරුම්	6-SMD
මාලාවක්	-
ආපසු හැරීම	-21dB
බලය - මැක්ස්	0.5W
ඇසුරුම් කිරීම	Cut Tape (CT)
ඇසුරුම් / තටු	6-SMD
වෙනත් නම්	1465-1808-1
තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL)	1 (Unlimited)
නිදහස් තත්වයේ / ROHS තත්වය	Lead free / RoHS Compliant
හුදෙකලාව	29dB
ඇතුළත් කිරීමේ අලාභය	-
සංඛ්‍යාතය	5MHz ~ 1.2GHz
විස්තරාත්මක සටහන	RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 1.2GHz 12dB 0.5W 6-SMD
සම්බන්ධක සාධකය	12dB
කප්පු වර්ගය	Standard
අයදුම්පත්	General Purpose

සබැඳි ඇමිණුම්

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035	MACP-011035 බෙදහැරින්නා	MACP-011035 සැපයුම්කරු
MACP-011035 මිල	MACP-011035 පික්චර්ස්	MACP-011035 රූපය
MACP-011035 PDF දත්ත ගබඩාව	MACP-011035 දත්ත ගබඩාව බාගත කරන්න	MACP-011035 Datasheet
MACP-011035 කොටස්	AAA මිලදී ගන්න	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035 මිලදී ගන්න
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) සපයන්නා	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) බෙදහැරින්නා
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035	Aeroflex Circuit Technology MACP-011035	Aeroflex MACP-011035
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011035	M/A-Com Technology Solutions MACP-011035
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011035	MACOM Technology Solutions MACP-011035	

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

<p>MACP-011032 නිෂ්පාදකයින්: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) විස්තර: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ගබඩාවේ ඇත: 33983 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011033 නිෂ්පාදකයින්: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) විස්තර: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ගබඩාවේ ඇත: 34032 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011013 නිෂ්පාදකයින්: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) විස්තර: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD ගබඩාවේ ඇත: 75305 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010563-001SMB නිෂ්පාදකයින්: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) විස්තර: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 ගබඩාවේ ඇත: 4608 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011014 නිෂ්පාදකයින්: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) විස්තර: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD ගබඩාවේ ඇත: 34558 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011010 නිෂ්පාදකයින්: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) විස්තර: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ගබඩාවේ ඇත: 69745 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011034 නිෂ්පාදකයින්: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) විස්තර: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ගබඩාවේ ඇත: 34659 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011036 නිෂ්පාදකයින්: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) විස්තර: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ගබඩාවේ ඇත: 4034 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACPCT0030 නිෂ්පාදකයින්: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) විස්තර: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ගබඩාවේ ඇත: 27402 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011015 නිෂ්පාදකයින්: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) විස්තර: RF DIR COUPLER 40MHZ-1.25GHZ 5SMD ගබඩාවේ ඇත: 24969 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011038 නිෂ්පාදකයින්: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) විස්තර: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ගබඩාවේ ඇත: 5028 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010563-TR1000 නිෂ්පාදකයින්: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) විස්තර: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN ගබඩාවේ ඇත: 4446 pcs</p> <p>RFQ</p>

